

Temat: **Komprachcice, ul Kolejowa, dz. nr 1144/1- Budowa Centrum
Zarządzania Kryzysowego**

Nr arch.: **Z - 6174**

Inwestor: **Gmina Komprachcice ul. Kolejowa 3, 46 - 070 Komprachcice**

Rzędna: **171,60** m npm.

Dozór geologiczny: **mgr Tomasz Senus**

Data wykonania: **26.04.2022r.**

Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko**

System wiercenia - typ wiertnicy: **"na sucho" H20SG**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | OPIS MAKROSKOPOWY | | | | 13 | 14 | 15 | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 |
| Rodzaj i średnica świda | Śr. rur i głęb. zarurowania | Obserwacje wody gruntowej | Opróbowanie | Granice warstwy w m ppt | Głęb. w m ppt | Opis techniczny | Opis geologiczny i barwa | Wilgotność | Ilość wateczkowa | Stan gruntu | Zaw. CaCO ₃ % | Geneza i stratygrafia | Kategoria gruntu wg KNR 2-01 | Nr warstwy geotechnicznej |
| Świder ślimakowy ϕ 140mm | | otwór suchy | | 0,0-0,3 | 1 | nN(Ps,K,Gp) | Nasyp niebudowlany - piasek średni, kamienie, glina piaszczysta | w | | In | <1 | nasyp | III | I |
| | | | | 0,3-0,8 | 1 | nN(Gp,okr.C) | Nasyp niebudowlany - glina piaszczysta, okruchy cegły | | | | | | | |
| | | | | 0,8-1,8 | 2 | G _{rz} | Glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa | | | | | | | |
| | | | | 1,8-4,0 | 3 | G _z | Glina zwięzła, szaro-brązowa | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | szara | | 0x0 | pzw | | | | IIb |

Zał. Nr 05.03